


DETEKTOR CO – GS500

Návod na používanie



POPIS PRÍSTROJA

Detektor plynu GS-500 je praktický prenosný detektor pre zisťovanie koncentrácie oxidu uhoľnatého (CO) v miestnostiach, kotolniach a všade, kde sa môže vyskytnúť CO v dôsledku spaľovania paliva.

VLASTNOSTI

- LCD displej
- Indikácia koncentrácie CO
- Možnosť kalibrácie
- Zvuková signalizácia
- Prednastavená úroveň alarmu


BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE

- používajte detektor iba na účel, na ktorý je určený
- nepoužívajte detektor GS-500 ako osobný detektor pre dlhodobé monitorovanie CO
- na čistenie skrinky detektora nepoužívajte organické rozpúšťadlá


TECHNICKÉ ÚDAJE

Detekovaný plyn	Oxid uhoľnatý
Merací rozsah	0 až 999 ppm
Čas inicializácie po zapnutí	20 sekúnd
Napájanie	2 batérie 1,5 V, typ AA
Výdrž batérie	>20 hodín
Signalizácia koncentrácie	displej a zvukový signál
Úroveň alarmu	prednastavená
Teplotné podmienky	-20 až +50°C
Relatívna vlhkosť	30 až 90 % rel.
Rozmery	160 x 45 x 20 mm
Hmotnosť	176 g
Farba	biela (RAL 9003)

PREVÁDZKA

Prístroj zapnete stlačením gombíka  a podržaním 3 sekundy. Spustí sa inicializačná fáza v nasledujúcom poradí:

Vypnutý Test segmentov Inicializácia Pripravený





MERANIE

Premiestnite sa s detektorom do miestnosti, kde je potrebné zmerať koncentráciu CO. Nezakrývajte otvor, kde je umiestnený snímač.


Prístroj zobrazí koncentráciu CO. Nábeh hodnoty závisí od aktuálnej výšky koncentrácie a môže trvať niekoľko sekúnd.

Ak je prekročená alarmová úroveň, zobrazí sa symbol WARNING (POZOR) a detektor začne pípať.

NASTAVENIE ÚROVŇE ALARMU

Podržte tlačidlo  viac ako 5 sekúnd, následne detektor začne pípať. Šípkami hore – dole nastavte požadovanú úroveň alarmu. Pre potvrdenie nastavenej hodnoty stlačte gombík . Na displeji sa zobrazí symbol Set. Alarmová hodnota je nastavená. Pri prekročení tejto hodnoty začne detektor pípať.

VYPNUTIE PRÍSTROJA

Prístroj vypnite stlačením gombíka  a podržaním 3 sekundy.

VÝMENA BATÉRIÍ

1. Otvorte kryt batérií
2. Vymeňte batérie za nové
3. Zatvorte kryt.

PREDAJ A SERVIS:

Meratex, s.r.o.
Vozárova 5
040 17 Košice
www.meratex.sk
predaj@meratex.sk